
Serviciu de reparație la autospeciala, marca MERCEDES BENZ - MAI 34012.

I.D.: 93754772

Data publicarii	21.02.24	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 701,40 RON - 701,40 RON

Descriere: Serviciu de reparație. Date tehnice: marca/tipul/varianta = MERCEDES BENZ / 930.18 / ACTROS 3341; serie șasiu = WDB9301821L584644, an de fabricație 2011, tip motor = OM501LA.V/3, capacitate cilindrică/putere = 11.946cmc/300 kw.; motorină, cu nr. de înregistrare MAI 34012. Autospeciala prezintă pierderi de ulei și de aer la priza de putere ce transmite fluxul de putere la pompa de refulare a apei, fiind necesară: înlocuire reducție conductă aer (2 buc) și completare cu ulei CV.
