
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 62139618

Data publicarii	18.10.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 220,00 RON - 220,00 RON

Descriere: Pachet servicii verificare presiune si etanseitate hidrant interior -2 buc X 50 si verificare presiune si etanseitate furtun tip C - 2 role X 60
