
**Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 5.5 x 65,
tehnologie CMOS, cod: 11303BNX.**

I.D.: 89535643

Data publicării 15.11.23

Coduri CPV 50422000-9

Pretul estimativ: 19.309,78 RON - 19.309,78 RON

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 5.5 x 65, tehnologie CMOS, cod: 11303BNX. V3
DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgere la capacul unghiular Teacă externă deteriorată Sistem
vertebre corodat Ansamblul inserției deteriorat OPERATIUNI EXECUTATE Adăugare capac ETO
Înlocuire teacă externă Înlocuire ansamblu inserție Ajustări sistem direcționare Efectuare
teste finale și calitative
