

SERVICII DE REPARAȚIE SISTEM INECȚIE LA AUTOVEHICULUL DACIA DUSTER A-3436.

I.D.: 80754415

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	50630000-0
Termenul limita pentru depunere:	18.04.23	Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: PRESTĂRI SERVICII DE REPARAȚIE SISTEM INECȚIE LA AUTOVEHICULUL DACIA DUSTER A-3436, astfel: Serviciu de reparație a autovehiculului Dacia Duster A-3436 la următoarele echipamente: - reparație instalație de inecție și alimentare cu combustibil. Pentru executarea reparației se pot înlocui piese de schimb și material care nu au fost constatate ca fiind defecte la primirea în reparație a autovehiculului. Lucrările de reparații se vor executa în conformitate cu caietul de sarcini anexat. Date de identificare a autovehiculului: - an fabricație: 2015; - serie șasiu: UU1HSDAG5267681; - combustibil: motorină; - putere: 80 kw; - nr. km. bord: 94.570; - capacitate cilindrică: 1641 cmc.
