

---

## **Pachet remediere defectiuni camera tehnica cazane**

I.D.: 78712502

---

Data  
publicarii 13.02.23

Coduri CPV 50720000-8

---

Pretul  
estimativ: 5.800,00 RON - 5.800,00 RON

---

Descriere: Pachetul include inlocuirea a 21 de aerisitoare automate din alama nichelata 1/2', inlocuire 21 de robineti alama nichelata 1/2' Giacomini etansare cu sfera, inlocuire detector de gaz metan 230V si detector monoxid de carbon 230V, inlocuire kit etansare si rulmenti pompa recirculare DAB 3 x 380V, probe de functionare. Ne angajam sa prestam serviciile la un nivel ridicat de profesionalism si in perioada de timp solicitata de autoritatea contractanta.

---