

---

## Servicii de reparare autoturism Dacia Duster

I.D.: 35232087

---

Data publicarii	12.04.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.04.19	Pretul estimativ:	1.176,54 RON - 1.176,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: achiziția în limita fondurilor bugetare prin cumpărare directă a serviciilor de reparare a autoturismului marca Dacia Duster, având nr. de înregistrare MAI 35726 și nr. de omologare ACDA1G3811WA3E5, anul fabricației 2013, nr. de identificare UU1HSDARN49690741, prin înlocuire kit distribuție, pompă apă, curea serviciu, rola curea serviciu, 2 buc buson etansare chiuloasă, bobina inducție, 4 buc bujii, 3 litri antigel concentrat G12, precum și reglare direcție ca urmare a unor reparații efectuate în atelierul unității, pe baza de deviz, până la 15.04.2019. Manoperă mecanică estimată = 7 ore.

---