
Revizie hidranti interiori

I.D.: 39429423

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 705,00 RON - 705,00 RON

Descriere: Serviciul de revizie a unui nr. de 2 buc. hidrant interior . Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate robineti hidrant - 2 buc X 60 ; proba de presiune si etanseitate furtune hidrant - 4 role X 50 ; Manopera inlocuire robinet hidrant - 1 X 200; Robinet hidrant- 1 buc x 140, Racord fix tip C - 1 X 45
