
Lucrari de reparatii hidroizolatii terase, necesare pentru repararea terasei in suprafata de 102 mp aferenta agentiei 11-002 Resita, din cadrul PLJ Caras-Severin

I.D.: 28094236

Documente participare:

- 6-ADV1010251.zip

Data publicarii	14.05.18	Coduri CPV	45261900-3
Termenul limita pentru depunere:	25.05.18	Pretul estimativ:	7.571,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii hidroizolatii terase, necesare pentru repararea terasei in suprafata de 102 mp aferenta agentiei 11-002 Resita, Lunca Pomostului bl. A1, parter. Lucrarile necesare pentru agentia 11-002: -desfacerea hidroizolatiei vechi de pe suprafata de 83 mp; - amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei de solutie bituminoasa (2 X 83 mp); - aplicarea izolatiei bituminoase pe suprafata de 83 mp; -montare de burlane din tabla zincata de 0,5 mm pe distanta de 10 metri; -montare de sorturi, glafuri, gulere tabla aluminiu de 1,5 mm pe distanta de 25 metri.
