

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor .

I.D.: 67280489

Data publicarii 17.03.22

Coduri CPV

50413200-5

Pretul estimativ: 390,00 RON - 390,00 RON

Descriere: Serviciul de revizie a unui nr. de 3 buc. Hidranti interiori Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate hidrant interior - 3 buc X 60, proba de presiune si etanseitate furtune - 3 role X 70
