

servicii reparare sistem supraveghere video si circuit de securitate perimetral

I.D.: 62055689

Data publicarii	18.10.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.10.21	Pretul estimativ:	29.000,00 RON - 29.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrari de reparatii pentru sistem supraveghere video: Circuit camere exterioare: -inlocuire cablaj vechi cu cablu utp cat6 ecranat alien 0,5mm de cupru rola 305m cu sufa -1400m; - inlocuire acumulatori pe stalpi din cutiile de conexiune 12V 5,5 Ah -12buc Specific pt centrale de supraveghere video: acumulator VRLA BB 12V 5.5 Ah high rate cu terminale F2/T2 Surse de alimentare in comutatie 12V 5A stabilizata cu putere de 60W, tensiune 12V cc si amperaj 5A pt fiecare acumulator Pt 2 cutii distributie ABS exterioara:IP 64 din ABS gri, usa mata, placa metalica, 200x300x130mm PP3001. -inlocuire camere exterioare defecte-10buc Acestea trebuie sa suporte actualul sistem de DVR analogic-iesirea sa suporte diverse DVR-uri: HDCVI/TURBOHD/AHD(5Megapixeli, 4 in 1, audio prin coax, IR 30m, Hikvision DS-2CE16 HOT-ITFS) -inlocuire camere SPEED DOME- 2buc model LC-SD 6336 H sau un model compatibil cu DVR-ul analogic HDCVI 2MP zoom optic 20xIR 100metri Circuit camere interioare: -inlocuire camere nefunctionale -2buc Camere de interior (compatibil analogic)- camera bullet HDCVI HAC_HFW1500TL-A, 5MP, 3,6MM,IR 80m, IP 67. Lucrari de reparatii la circuit de securitate perimetral: -reconectarea echipamentelor perimetrare instalate la un nou cablu -1000m
