

Reparatie VW Crafter Furgon

I.D.: 80682042

Data publicarii	03.04.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.110,46 RON - 2.110,46 RON

Descriere: Inspectie service cu schimb ulei Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit /montat Filtru aer - demontat/inlocuit /montat Filtru motorina - demontat/inlocuit /montat Service lichid frana - efectuat Eficacitate franare efectuat Diagnoza
