
Serviciu de reparație la autoturismul Dacia Logan

I.D.: 56043143

Data publicarii	15.04.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.04.21	Pretul estimativ:	1.450,00 RON - 1.450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la motor la autoturismul Dacia Logan, cu seria de șasiu UU1LSDBSP48174673, cmc. 1598, putere motor 77 Kw, an de fabricație 2012 de la Detașamentul de Pompieri Moinești. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor piese: pompă ulei - 1 buc.; semering pompă ulei - 1 buc.; lanț pompă ulei - 1 buc.; garnitură baie ulei - 1 buc.
