
Intretinere si service instalatie apa racita CHILLER;Intretinere si serv instalatie tratare aer CTA

I.D.: 50419720

Data publicarii	05.10.20	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 25.479,00 RON - 25.479,00 RON

Descriere: Servicii intretinere instalatie apa racita Chiller;Servicii intretinere instalatie apa racita Chiller -4 buc/luna Servicii de intretinere instalatie tratare aer CTA service -15 buc / luna PREZENTA
TINE LOC DE COMANDA FERMA
