

Serviciu de reparație pentru autospeciala de stins incendii cu apă și spumă marca Volvo, tipul FM 11 410

I.D.: 98602391

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.06.24 | Coduri CPV | 50114000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 17.06.24 11:00 | Pretul estimativ: | 7.532,86 RON - 7.532,86 RON |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Serviciu de reparație pentru autospeciala de stins incendii cu apă și spumă marca Volvo, tipul FM 11 410, serie șasiu YV2J1F1E2CA728163 / 2012, cu nr. de înregistrare MAI 34271 aparținând Detașamentului de Pompieri Bacău, în cadrul căruia se vor efectua următoarele operațiuni: - Înlocuire mâner ușă dreapta - 1 buc; - Înlocuire garnitură baie - 1 buc; - Înlocuire senzor nivel ulei - 1 buc; - Înlocuire bară direcție - 1 buc; - Înlocuire piuliță castel - 2 buc; - Înlocuire cui spintecat - 2 buc; - Reglare direcție - 1 buc; - Înlocuire niplu PPA servodirecție - 1 buc; - Înlocuire cuplă PPA servodirecție - 1 buc; - Completare ulei servodirecție + transmisie automată - 0,5 litri; - Remediere pierderi de ulei direcție - 1 buc; - Înlocuire bucșă bară stabilizatoare - 2 buc; - Efectuare diagnoză specializată - 1 buc; - Verificare jocuri direcție/suspensie - 1 buc; - Înlocuire acumulator 12V x 170Ah - 2 buc; - Testare sistem de baterii - 1 buc.
