

---

## Servicii de reparații BMW X1

I.D.: 98003306

---

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.494,02 RON - 1.494,02 RON

---

Descriere: servicii de reparații constând în înlocuire plăcuțe frână față (OE) și constatare tehnică defecțiuni sistem de iluminare semnalizare spate (emitere deviz reparație) pentru autovehiculul marca BMW X1 , conform cerintelor si ofertei. Piesele și materialele necesare a fi schimbate vor fi noi și nefolosite, de tipul OE. Sunt admise numai ofertele făcute de operatorii economici ce pot presta serviciile solicitate în punctele de lucru ale acestora, aflate pe raza municipiului Iași.

---