

„ Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7” si ERC 470-15/3,5- Directia Exploatare Miniera Berbesti

I.D.: 21622358

Documente participare:

- 7-410949.zip

Data publicarii	07.08.17	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.17	Pretul estimativ:	68.296,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: „ Servicii de reparatii cupe excavator tip ERC 1400-30/7” si ERC 470-15/3,5- Directia Exploatare Miniera Berbesti Cupele excavatoarelor cu rotor reprezinta partea activa a rotorului care taie din frontul de lucru materialul excavat. Functionalitatea cupelor excavatoarelor cu rotor consta efectiv in saparea materialului de excavat din front si incarcarea lui intr-un spatiu foarte mic, din acest punct de vedere existand doua tipuri de cupe si anume: - Cupe taietoare - cu rol exclusiv de a taia si desprinde din frontul de lucru materialul excavat. - Cupe incarcatoare - cu rol de taiere si desprindere din frontul de lucru a materialului de excavat, dar si de incarcare a lui, transport si de deversare in buncarul benzii de preluare.
