
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 90794176

Data publicarii 11.12.23

Coduri CPV

50413200-5

Pretul estimativ: 736,00 RON - 736,00 RON

Descriere: Verificare stingatoare cu CO2 tip G2 = 15.00 lei/buc NOTA: La cerere se ofera toata gama de stingatoare si echipamente PSI; Verificare stingatoare cu pulbere tip P6 = 18.00 lei/buc
NOTA: La cerere se ofera toata gama de stingatoare si echipamente PSI Piesele de schimb se taxeaza separat; Verificare si incarcare stingatoare tip P6 = 32.00 lei/buc
NOTA: La cerere se ofera toata gama de stingatoare si echipamente PSI Piesele de schimb se tarifeaza separat.
