
Reparatie Dacia Dokker

I.D.: 75497330

Data publicarii	22.11.22	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	24.11.22	Pretul estimativ:	3.361,34 RON - 3.361,34 RON
Descriere:	Reparatie Dacia Dokker: inlocuit sonda litrometrica rezervor; inlocuit chit ambreiaj (volanta+disc+rulment+placa)-1set		
