

---

## Reparatie Dacia Duster BR-05-HPS

I.D.: 98699053

---

Data publicarii	14.06.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.352,10 RON - 2.352,10 RON

---

Descriere: Inlocuit electroventilator , inlocuit filtru aer+polen , igienizat radiatoare , demontat/remontat radiatoare +bara fata , verificat+incarcata inst. ac cu freon .Devizul contine piese , materiale si manopera aferenta .

---