

Servicii de mentenanță

I.D.: 68178749

Data publicarii	11.04.22	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.400,00 RON - 8.400,00 RON

Descriere: Patru revizii. Se vor face patru revizii pe an în cadrul cărora se vor executa toate operațiunile necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a aparaturii după cum urmează: • curățarea și verificarea funcțională ; • verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • activități de întreținere a aparaturii conform stării tehnice a acestora; • calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului. Hota pentru microbiologie model BioActiva one 180 / Aquaria Termostat medical model CLW 1000 TOP+ / Pol-Eko *Daca se doreste inlocuirea filtrelor la hote, aceasta operatiune nu se face fara o decontaminare in prealabil. LABSERVICE efectueaza decontaminarea cu vapori de peroxid de hidrogen H2O2, ceea ce poate fi executat fara inchiderea laboratorului asa cum se facea cand se utiliza formol.Decontaminarea trebuie urmata imediat de inlocuirea filtrelor fara ca aparatul sa mai fie utilizat intre cele 2 operatiuni. Inlocuirea filtrelor hepa se face in mod tipic la un interval 3-5 ani,acesta putand fi mai mic in functie de ambientul in care se utilizeaza hota si de natura analizelor care se fac sub hota. De asemenea, decontaminarea este necesara si fara sa fie nevoie de inlocuirea filtrelor daca exista suspiciuni ca spatiul de lucru al hotei este contaminat.
