
Service hidranti interiori

I.D.: 59599945

Data
publicarii 02.08.21

Coduri CPV 50413200-5

Pretul
estimativ: 1.940,00 RON - 1.940,00 RON

Descriere: Service hidranti interiori: 13 buc x 55 lei Proba presiune furtune: 13 buc x 55 lei Rola furtun
tip C cu racord: 3 buc x 170 le
