
Serviciu de reparație la autospeciala CBRN marca Mercedes - Benz, MAI 33867.

I.D.: 95244025

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	50110000-9 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.104,24 RON - 1.104,24 RON

Descriere: Serviciu de reparație. Date tehnice: marca / tipul / varianta = Mercedes-Benz / 906KA50 4X4/NRA10A / Sprinter 513CDI; serie șasiu = WDB906657BS590744, an de fabricație 2011, tip motor = 651.955, capacitate cilindrică/putere = 2.143 cmc/95 kw., motorină, cu nr. de înregistrare MAI 33867, necesită reparație la instalația de răcire a motorului, fiind necesară înlocuirea: lichid antigel, garnituri profilate, garnituri metalice și inele de etanșare răcitor gaze .
