

Pachet Pompe

I.D.: 52531159

Data publicarii	10.12.20	Coduri CPV	50532400-7 50532100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 6.525,00 RON - 6.525,00 RON

Descriere: Aprov.- Intretinere Pompe Epurare nr.necesar 23406 Reparatia consta in rebobinare si inlocuire etansari mecanice.Reparatia consta in rebobinare, inlocuire rulmenti, presutupe, ulei camere, echilibrare dinamica.Demontat- Montat ,Rebobinat , inlocuit ulei .Reparatia consta in rebobinare , , inlocuire etansari si ulei.Reparatia consta in reboinare stator si etansare mecanice.
