
Reparație la instalatia de franare la motocicletă marca BMW cu nr de inregistrare MAI 42827

I.D.: 57377432

Data publicarii	25.05.21	Coduri CPV	50115000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 228,99 RON - 228,99 RON

Descriere: Autoritatea contractanta are in intentie achizitionarea urmatorului serviciu: Reparație la instalatia de franare la motocicletă marca BMW cu nr de inregistrare MAI 42827, constand in: inlocuit placute frana spate.
