

## **Servicii de reparare autoturism Dacia Duster MAI 37847**

I.D.: 49958527

---

Data publicarii	21.09.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.176,26 RON - 1.176,26 RON

---

Descriere: Servicii de reparare autoturism Dacia Duster MAI 37847, Inlocuire amortizoare spate, inlocuire bloc comanda lumini. Oferta cuprinde piesele de schimb si manopera aferenta.

---