
**Reparatie Mercedes Benz Sprinter 318CDI MAI31005, constand
in inlocuirea cauatorului de la schimbatorul de viteze S.S.
WDB9066331S273515**

I.D.: 23369274

Data publicarii	24.10.17	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.17	Pretul estimativ:	450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Reparatie Mercedes Benz Sprinter 318CDI MAI31005, constand in inlocuirea cauatorului de la schimbatorul de viteze si a materialelor auxiliare. S.S. WDB9066331S273515. Pretul ofertat va include reparatia completa a sistemului, autospeciala nu intra in treapta a 2-a de viteza
