
Servicii de verificare ISCIR butelii, containere clor

I.D.: 42208749

Data publicarii	14.03.19	Coduri CPV	50514000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.340,00 RON - 39.340,00 RON

Descriere: Verificat, reparat si autorizat recipiente clor conform Normelor ISCIR = Prescriptii tehnice C5 si C12 din 2003., apartinand achizitorului. Pretul are in vedere buteliide capacitate 50 l si include prestari servicii + piese + materiale . Pentru recipientele de de 400 l si 800 litri preturile sunt diferite. Preturile acestora vor fi variabile in functie de achizitia la furnizor. Totodata, spre deosebire de pretul clorului care ramane fix pe perioada contractului (max 1 an), tarifele de prestari servicii nu sunt fixe. Ele se pot modifica functie de evolutia pietei. Tarife fara TVA si fara costul materialelor si al pieselor necesare sunt : - butelii 50 l: verificare 73 lei + reparatii 55,8 lei = max 128,8 lei/buc - recipiente 450 l: verificare 366 lei + reparatii 192 lei + 60 lei masuratori (UTg) la scadenta = max 618 lei/buc - recipiente 800 l: verificare 555 lei + reparatii 364,5 + 60 lei masuratori (UTg) la scadenta =max 979,7 lei/buc, astfel: a) 16.315,00 lei - Servicii de verificare ISCIR butelii, containere clor b) 23.025,00 lei - Servicii de reparatii butelii si containere
