

---

## **Serviciul de reparație la motor la autoturismul Dacia Duster conform anunțului ADV1260921**

I.D.: 64077248

---

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.468,06 RON - 5.468,06 RON

---

Descriere: Serviciul de reparație la motor (se vor înlocui următoarele piese: chiulasă nouă (nu recondiționată) - 1 buc, garnitură chiulasă - 1 buc, garnitură galerie evacuare - 1 buc, simering ax came - 1 buc, șaibe injectoare - 4 buc, termoflot - 1 buc, filtru ulei - 1 buc, corp pompă apă - 1 buc, garnitură capac supape - 1 buc, set șuruburi chiulasa - 1 buc, set supape admisie - 1 buc, set supape evacuare - 1 buc, set oringuri supape - 1 buc și se vor realiza operațiunile de înlocuire ale pieselor enumerate și diagnoza electrică. Menționăm faptul că antigetul și uleiul va fi asigurat de către ISUJ Bacău) la autoturismul Dacia Duster cu seria de șasiu UU1HSDADG52889900 / 2015 și cu numărul de înregistrare MAI 38835 de la Detașamentul de Pompieri Moinești, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1260921

---