
Reparatie la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50067

I.D.: 51818870

Data publicarii	19.11.20	Coduri CPV	50112000-3 50116200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.494,82 RON - 2.494,82 RON

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea următorului serviciu: Reparatie la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50067, fiind necesar efectuare unor reparatii la instalatia de franare - inlocuire placute frana spate, inlocuire placute frana fata, inlocuire disc frana spate si verificare eficacitate franare pe stand.
