

Reparatie catedra profesor

I.D.: 77007856

Data publicarii	28.12.22	Coduri CPV	39160000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: Reparatia catedrei din pal melaminat consta in urmatoarele operatii: - inlocuirea componentelor rupte ale catedrei; - reparatia cantului PVC de la blatul catedrei; - reparatia la usa cutiei pentru documente prin inlocuirea balamalelor si a yalei de inchidere a usii; - comoletarea picioarelor din PVC tip alunecatori.
