

Achizitie piese auto

I.D.: 23219165

Data publicarii	18.10.17	Coduri CPV	35420000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.10.17	Pretul estimativ:	41.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se va achizitiona urmatorul pachet de piese: -pompa ambreiaj raba 10215 FA:3 buc; -disc ambreiaj 420 mm raba 10215 FA:2 buc; -placa presiune ambreiaj 420 mm raba 10215 FA:2 buc; -rulment presiune ambreiaj 420 mm raba 10215 FA:2 buc; -segment compressor aer raba 10215 FA:4 buc; -alimentator (demaror pornire) aro 243D:2 buc; -demaror pornire raba 10215 FA:4 buc; -releu incarcare aro 243:2 buc; -lampa semnalizare spate raba 10215 FA:10 buc; - lampa semnalizare fata raba 10215 FA:12 buc; -bloc sigurante aro 243:2 buc; - cilindri frana fata raba 10215 FA:8 buc; -camera franare 500 raba 10215 FA:6 buc; - camera franare 300 raba 10215 FA:6 buc; -supapa comanda frana de mana raba 10215 FA:4 buc; - cap bara dreapta aro 243:4 buc; - cap bara stanga aro 243:4 buc; -set furtune de alimentare cu combustibil aro 243:2 buc; -masca fata aro 243:1 buc; -lamela stergator aro 243:4 buc; -pompa apa aro 243:3 buc; -set racier aro 243:2 buc; -set furtune aer aro 243:4 buc; -set furtune de alimentare cu combustibil raba 10215 FA:4 buc; -set racorduri racire raba 10215 FA:3 buc; -lamele stergator cu brat raba 10215 FA:8 buc; -regulator aer raba 10215 FA:4 buc; -pompa apa raba 10215 FA:3 buc; -racitor ulei raba 10215 FA:3 buc; - pompa de alimentare cu combustibil aro 243 D:2 buc; -radiator racire raba 10215 FA:2 buc; -pompa directie raba 10215 FA:1 buc; -camera franare SV (saviem):2 buc; -placa ambreiaj aro 234:2 buc; -disc ambreiaj aro 234:2 buc; -rulment presiune ambreiaj aro 234:2 buc; - pompa ambreiaj aro 234:1 buc; -cilindru receptor ambreiaj aro 234:2 buc; -termostat aro 234:2 buc; -racord cauciuc filtru aer aro:4 buc; -racord cauciuc filtru aer raba 10215 FA:4 buc; -cardan spate aro:1 buc; -rulment interaxial raba 10215 FA:2 buc; -furtun frana fata raba 10215 FA:4 buc; -aeroterma aro:1 buc; -compresor saviem (pt. tab):1 buc; -cap bara dreapta raba 10215 FA:4 buc; -cap bara stanga raba 10215 FA:2 buc; -supapa oprire motor raba 10215 FA:2 buc; -clapeta opturare raba 10215 FA:1 buc; -cardan fata aro:1 buc; - pompa frana raba 10215 FA:2 buc. Evaluarea ofertelor se va efectua pe pachet.
