
reparatie prin efectuare revizie si inlocuire piese defecte pt statie aer medical ekom DK50

I.D.: 51733035

Data publicarii	17.11.20	Coduri CPV	50531300-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.445,70 RON - 7.445,70 RON

Descriere: reparatie prin efectuare revizie si inlocuire piese defecte pentru statie aer medical ekom DK50: 5 buc. material desicant (099000004), pret 230.00 lei/buc. fara TVA 2 buc. filtru bronz uscator (024000150), pret 290.00 lei/buc. fara TVA 2 buc. filtru admisie aer uscator (025200079), pret 202.00 lei/buc. fara TVA 2 buc. filtru admisie aer compresor (025200139), pret 205.00 lei/buc. fara TVA 1 buc. distribuitor pneumatic (036100058), pret 1,315.00 lei/buc. fara TVA 1 buc. filtru WSO 10BBFX (025200119), pret 2,339.00 lei/buc. fara TVA 1 buc. cupla rapida 90°/10 (025500232), pret 275.00 lei/buc. fara TVA manopera reparatie, pret 1,800.00 lei fara TVA
