

---

## **Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik din dotarea autospecialei C.B.R.N.**

I.D.: 64856160

---

Data publicarii	05.01.22	Coduri CPV	50116000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.01.22	Pretul estimativ:	23.449,00 RON - 23.449,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație sondă de monitorizare aer pentru echipament E2M Bruker Daltonik din dotarea autospecialei C.B.R.N.: 1. Reparație coloana de prelevare aer set CTL 200WB; 2. Reparație garnitură conică de etanșare OXWB; 3.Reparație ansamblu cap sondă monitorizare, element de încălzire și suport coloană prelevare; 4. Reparație burduf metalic oțel inoxidabil sondă monitorizare. Serviciile de reparație se vor efectua in termen de 30 de zile de la comanda ferma

---