

---

## **Reparare cazan incalzire Prextherm 0624A16009/2006 Stationar Central**

I.D.: 99324618

---

Data publicarii 27.06.24

Coduri CPV 39715200-9

---

Pretul estimativ: 34.121,00 RON - 34.121,00 RON

---

Descriere: Blindarea racordurilor cazanului, apă, supape de siguranță, indicatoare de nivel, purje, alimentarea cu apă, etc. Deschiderea cutiei de fum din spatele cazanului, gurile de vizitare de la partea superioara a cazanului și de pe părțile laterale Curățarea plăcilor tubulare față-spate de mâl, funingine, etc. Demontarea din cazan a țevilor de fum (72 buc.) Curățarea la interior a cazanului de nămol Achiziția a 220 ml țeavă 60,3\*3.6, P235GH Montarea țevilor 60,3\*3.6 în cazan prin afturi de sudură Sudarea manuală a țevilor schimbătoare de căldură în cazan (2 suduri x 72 buc.) Control nedistructiv al sudurilor efectuate cu ocazia reparației cu lichide penetrante Proba de presiune și probe la cald în prezența delegatului de la CNCIR Brașov Deblindarea racordurilor cazanului Verificarea instalației de automatizare și protecție după reparație, întocmirea Anexei 1 și 2 din PT C11-2010, Emiterea Declarației de conformitate ptr. reparația cazanului Materiale mărunte (electrozi, blinduri, garnituri grafit, silicon temperatură înaltă, etc.)

---