

Piese de schimb ptr. BMW 525i

I.D.: 36886746

Data publicarii	28.06.19	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.903,34 RON - 5.903,34 RON

Descriere: Achiziția pieselor de schimb ptr. un autovehicul BMW 525i cu SS: WBANA510X0B029263, dupa cum urmeaza: Casetă direcție - cod piesă: 32106795340 - 1 buc.; Banjo bolț w - în conjuncție pentru casetă direcție - cod piesă: 32416781261 - 1 buc.; Bieletă antiruliu stânga - cod piesă: 31306781547 - 1 buc.; Bieletă antiruliu dreapta - cod piesă: 31306781548 - 1 buc.; Piuliță bieletă antiruliu - cod piesă: 31356757707 - 4 buc.; Compresor AC - cod piesă: 64509174802 - 1 buc.; Kit ambreiaj - cod piesă: 21207551576 - 1 set; Curea accesorii - cod piesă: 11287636379 - 1 buc.; Rolă fixă accesorii - cod piesă: 11287516847 - 1 buc.; Rolă fixă accesorii - cod piesă: 11281748131 - 1 buc.; Întinzător accesorii - cod piesă: 11287838797 - 1 buc.; Întinzător accesorii AC - cod piesă: 11287512758 - 1 buc.; Curea accesorii AC - cod piesă: 11287631822 - 1 buc.; Braț superior posterior spate stg. - cod piesă: 33322347992 - 1 buc.; Braț superior posterior spate dr. - cod piesă: 33322347992 - 1 buc.; Ulei servodirecție - 2 litri. Garanție : - conform producătorului
