
Servicii de reparare și întreținere autoturism Dacia Duster SV 13 UEJ

I.D.: 71602201

Data publicarii	20.07.22	Coduri CPV	50112200-5 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	884,15 RON - 884,15 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Servicii de reparare și întreținere autoturism Dacia Duster cu numărul de înmatriculare SV 13 UEJ, conform actului de constatare tehnică: în bord apare mesajul "verifică injecția", prin urmare este necesară înlocuirea furtunului de aer ieșire intercooler și a pieselor auxiliare necesare funcționării autoturismului.
