
Reparat 2 Plite la CSS Vrancea

I.D.: 59426246

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	39711430-2 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: Reparat plita - Piese de schimb • Inlocuit termocuple 600m- 3 buc- 200 lei/buc- 600 lei; • Inlocuit robinet gaz 8x6.5- 2 buc- 290 lei/buc- 580 lei; • Inlocuit robinet PEL 16x15- 1 buc- 250lei; • Conector electrod de aprindere- 2 buc- 10 lei/buc- 20 lei; • Inel etansare Ø6- 2 buc - 15 lei/buc- 30 lei; • Garnitura plata cauciuc ½- 1 buc- 6 lei; • Garnitura plata ½- 1 buc- 6 lei; • Garnitura plata ¾ - 1 buc- 4 lei; • Garnitura Kling ¾ - 1 buc- 4 lei; Pret total piese: 1500 lei Manopera • Manopera inlocuire piese+ Sudura teava cupru alimentare gaz- 700 lei; Pret total piese de schimb+manopera: 1500+700= 2200 lei fara TVA
