
Servicii reparatie TRACTOR Belarus inclusiv piese

I.D.: 68201814

Data publicarii	14.04.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.920,17 RON - 1.920,17 RON

Descriere: 1. DISC de apasare frana D200 - 85-3502030-A - 1 buc 2 Disc de frână MTZ D200 - 85-3502040 - 4 buc 3 S/repar MTZ (p/s,a/cauciuc,plin) - 18-1845 - 1 set 4 Capat de bara MTZ-1221 (din dreapta) - 1221-3003020 - 1 buc 5 (Capat de bara MTZ-1221(din stinga) - 1221-3003020A - 1 buc 6 Husa carcusei de frână MTZ - 50-3502202 - 1 buc 7 Arcul discului de frână MTZ - 50-3502068 - 3 buc 8.Service deplasare/reparatie/ Tractor Belarus -Reparatie directie, sistem franare - SAS107 - constatare defectiuni - demontare-schimbare disc de apasare frana D=200 - schimb discuri frana D=200 - schimb arcuri frana -schimb capete de bara directie - ansamblare/reglaje - punere in functiune
