

---

## **Servicii de verificare , reincarcare si reparare stingatoare de incendiu si hidranti interiori**

I.D.: 102440555

---

Data publicarii	06.09.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.817,50 RON - 1.817,50 RON

---

Descriere: Servicii de verificare , reincarcare si reparare stingatoare de incendiu și hidranti interiori  
verificare stingator tip P6 - 10 buc; verificare stingator tip P9 - 20 buc; reincarcare stingator tip P9 - 1 buc (pulbere ABC specifica modelului de stingator - 9 Kg ); reparare stingator tip P6 (valva compatibila cu modelul de stingator- 1 buc); reparare stingator tip P9 (inlocuit valva compatibila cu modelul - 1 buc) O - ring valva - 3 buc; sigilii valva - 30 buc; azot tehnic; verificare hidranti interiori - 11 buc;

---