

---

## REPARATIE APARAT CU CURATAT CU PRESIUNE STIHL RE98

I.D.: 43463893

---

Data publicarii	10.07.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 338,19 RON - 338,19 RON

---

Descriere: INLOCUIRE UPAPA RETINERE - 1 BUC INLOCUIRE ORING GHIDAJ - 1 BUC INLOCUIRE PISTON REGLAJ - 1 BUC INLOCUIRE GARNITURI - 3 BUC INLOCUIRE STECHER CAUCIUCAT 220V 16A - 1 BUC Garniturile au fost topite in zona in care lucreaza pistoanele iar uleiul era scurs. Atentie la modul de exploatare!! Aparatul a fost utilizat cu un debit insuficient de apa, ori a fost suprasolicitat, sau a fost alimentat cu un prelungitor electric neconform. Se recomanda montarea pe sursa de apa a unui filtru de particule fine si inlocuirea periodica a elementului filtrant. Este necesara efectuarea periodica a lucrarilor de revizie (400 ore sau 6 luni)! Sa NU se utilizeze aparatul cu accesorii defecte (care au pierderi de apa/presiune)! Acestea vor provoca reporniri ale aparatului in stand-by Sa nu se lase aparatul in presiune! Dupa inchiderea pistolului sa se inchida aparatul din intrerupator si sa se elibereze presiunea printr-o apasare scurta a tragaciului!

---