

SERVICII INTRETINERE TOYOTA HILUX BH94CJB

I.D.: 59421293

Data publicarii 30.07.21 Coduri CPV 50110000-9

Pretul estimativ: 1.418,09 RON - 1.418,09 RON

Descriere: Tip autovehicul TOYOTA HILUX Serie sasiu AHTKB3CD702627319 Nr. inmatriculare BH94CJB Nr. km. 15090 Tip motor An fabricatie 2019 MANOPERA Fara TVA: 325.00 RON Cu TVA: 386.75 RON MATERIALE Fara TVA: 1,093.09 RON Cu TVA: 1,300.78 RON Valoare fara TVA: 1,418.09 RON Valoare TVA: 269.44 RON TOTAL CU TVA: 1,687.53 RON Detalieri deviz: C136115 Detalieri manopera Nr. Denumire Mecanic Norma Cantitate Tarif Total Norma Val. fara TVA Val. cu TVA 1 REVIZIE - SCHIMB ULEI + FILTRE 121 2.50 1.00 130.00 2.50 325.00 711.75 Detalieri piese Nr. Cod Articol Denumire Cantitate Pret piesa Val. fara TVA Val. cu TVA 1 90915-YZZJ3 FILTRU ULEI 1.00 61.50 61.50 73.19 2 90080-43037 GARNITURA 1.00 6.95 6.95 8.27 3 08880-83853 ULEI MOTOR 5W30 PFE 7.60 61.75 469.30 558.47 4 17801-0L040 FILTRU AER 1.00 186.35 186.35 221.76 5 23390-0L090 FILTRU COMBUSTIBIL 1.00 204.54 204.54 243.40 6 87139-YZZ33 FILTRU POLEN 1.00 88.05 88.05 104.78 7 08890-81020 ADBLUE 10.00 7.64 76.40 90.92