

---

## Reparatii VW Transporter

I.D.: 84394490

---

Data  
publicarii 04.07.23

Coduri CPV 50110000-9

---

Pretul  
estimativ: 3.845,71 RON - 3.845,71 RON

---

Descriere: inlocuire pompa apa suplimentara. Inlocuire comutator macara geam Inlocuire conducta AC spate, 2buc. Verificare si incarcare sistem climatizare

---