
Interventie service - diagnostic

I.D.: 49843254

Data publicarii	18.09.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.564,00 RON - 3.564,00 RON

Descriere: Interventie service - diagnostic 3,564.00 LEI fara TVA In cazul in care este posibil, defectiunea survenita va fi remediata pe loc de catre inginerul delegat. Daca insa, defectiunea prezinta o complexitate avansata, fiind necesar sa se inlocuiasca eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare Unitatea spitaliceasca va furniza urmatoarele materiale de protectie inginerului de service : masca FFP3 , combinezon , manusi. Apratele pe care se va interveni vor fi dezinfectate corespunzator inaintea interventiei inginerului. Beneficiarul va asigura acces rapid inginerului de service.
