
Serviciu de reparatie sistem aer condiționat VW A-3891

I.D.: 98321349

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.446,29 RON - 3.446,29 RON

Descriere: Serviciu de reparatie la autovehiculul Volkswagen Transporter cu nr. de înmatriculare A-3891 - sistem aer condiționat (conductă și ventilator) și înlocuire freon MATERIALE: CONDUCTA A/C SPATE - 1302.52 lei VENTILATOR RACIRE MOTOR - 689.08 lei FREON - 235.29 lei TOTAL MATERIALE - 2226.89 lei FARA TVA MANOPERA : RECEPTIE FAPTICA - 0.1h INLOCUIT CONDUCTA A/C SPATE - 4.4h VENTILATOR RACIRE MOTOR - 3.1h INCARCAT INSTALATIE FREON - 1.5h TOTAL MANOPERA - 9.1 h x 134 lei = 1219.40 lei FARA TVA TOTAL MATERIALE + MANOPERA = 3446.29 lei FARA TVA TVA = 654.80 lei TOTAL GENERAL: 4101.08 lei TVA INCLUS
