
ADV1175685 “Serviciu de diagnosticare și reparație SKODA OCTAVIA II, VIN: TMBCS21Z982086232”

I.D.: 50851837

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 270,00 RON - 270,00 RON

Descriere: Serviciu de diagnosticare și reparație la sistemul de răcire.SKODA OCTAVIA II, an fab. 2008, nr. identificare: TMBCS21Z982086232 Termostat, vas de expansiune, bușon vas de expansiune. buc. 1 270.00
