
Revizie hidranti interiori

I.D.: 96515728

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.04.24 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.300,00 RON - 1.300,00 RON

Descriere: Serviciul de revizie instalatiei de stingere cu hidranti. Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate hidrant interior - 10 buc X 60; proba de presiune si etanseitate furtun tip C - 10 rola X 70,
