
Lucrari de reparatii curente a drumurilor

I.D.: 21609171

Data publicarii	07.08.17	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.17	Pretul estimativ:	1,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------

Descriere: Lucrari de reparatii curente drumuri din macadam. Drumul din macadam, cu o latime de aprox 4 m si o lungime de aprox 1500 m, se afla in teren accidentat, cu o panta destul de abrupta (o inclinatie de peste 30%). Sunt necesare lucrari de reprofilare, precum si de profilare/sapare a santurilor de scurgere a apei pluviale. In plus, sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. RpD09F% - Strat de pamant stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare (balast, nisip, pietris, piatra sparta) proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 50% si avand grosimea de 20 cm dupa compactare - 6.002,00 mp; 2. RpDD16A% - Scarificarea mecanica a platformei drumului executat cu autogreder, pe adâncimea necesara de cel putin 5 cm ... in impietruiri fara adunarea materialului.
