

---

## Revizie hidranti interiori

I.D.: 98019386

---

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.560,00 RON - 1.560,00 RON

---

Descriere: Serviciul de revizie instalatiei de stingere cu hidranti. Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate hidrant interior - 9 buc X 60; proba de presiune si etanseitate furtun tip C - 9 role X 70, Furtun hidrant tip C -15 bar -20ml cu racorduri mobile legate - 2 role X 195

---