

## Frinizare piese auto

I.D.: 16622941

---

Data publicarii	12.12.16	Coduri CPV	34330000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.12.16	Pretul estimativ:	37.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Unitatea Militara 02216 Cluj Napoca, realizeaza un studiu de piata dupa cum urmeaza: Lotul 1 :RABA = 4 buc; Sabot frana spate RABA = 4 buc; Bec H4, 12V = 20 buc; Electrovalva aer RABA = 10 buc; Regulator presiune aer instalatie franare DAC = 2 buc; Stopuri spate dreptunghiulare DAC =4 buc; Set racoarde instalatie racire RABA = 4 set Lotul 2 :Brat stergator Dac RABA = 6 buc; Filtru ulei ARO = 5 buc; Spray curatat contacte = 2 buc; Alternator 12V ARO = 1 buc; Bec far 12V ARO = 20 buc; Pivot inferior ARO = 4 buc; Pivot superior ARO = 4 buc; Cilindru receptor ambreiaj ARO = 1 buc; Cilindru receptor ambreiaj RABA = 1 buc; Silicon rosu auto = 2 buc. Lotul 3 :Camera franare DAC 665T = 5 buc; Cap bara articulatie timonerie RABA = 3 set; Cap tija timonerie RABA = 3 set; Silicon garnituri rosu = 10 buc; Bloc lumini schimb faze ARO 243 = 2 buc; Cilindru receptor ambreiaj ARO = 2 buc; Claxon 12v = 2 buc; Radiator ARO 243 = 1 buc; Furtun frana etrier Dacia 1304 = 1 set; Bujii Dacia 1310 = 2 set; Bobina inductie Dacia = 2 buc; Bec far cu flansa 12V Dacia = 10 buc. Lotul 4 :Radiator instalatie racire ARO = 1 buc; Burduf planetara fata ARO = 6 buc; Papuc elecfric pt. legatura dintre cablu si borne cu diametrul interior al saibei ? 10 = 20 buc; Papuc elecfric pt. legatura dintre cablu si borne cu diametrul interior al saibei ? 8 = 20 buc; Papuc elecfric pt. legatura dintre cablu si borne cu diametrul interior al saibei ? 6 = 8 buc; Cilindru frana fata superior ARO = 10 buc; Cilindru frana fata inferior ARO = 10 buc; Cilindru frana spate superior ARO = 10 buc; Cilindru frana spate inferior ARO = 10 buc. Lotul 5 :Kit ambreiaj Aro = 1 buc; Cilindri frana spate tip TVD = 8 buc; Cilindri frana fata tip TVD = 16 buc; Garnitura chilasa ARO = 3 set; Placa presiune RABA = 3 buc; Rulment de presiune ARO = 2 buc; Diuza injector RABA = 12 buc; Pompa centrala ambreiaj RABA = 2 buc; Alternator RABA = 1 buc; Electromotor RABA = 2 buc; Disc ambreiaj RABA = 2 buc; Pompa apa RABA = 2 buc; Pompa apa ARO = 2 buc; Preincalzitor RABA = 5 buc; Garnitura capac culbutori RABA = 4 buc. Lotul 6 :Pompa apa Saviem = 2 buc; Pompa centrala ambreiaj Raba = 2 buc; Pompa injectie Saviem = 2 buc; Lotul 7 :

---