

---

## Servicii de reparatie incubator Atom R Incu-i

I.D.: 57804325

---

Data publicarii	07.06.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.444,00 RON - 6.444,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparatie incubator Atom R Incu-i, cuprinde: 1. Placa pentru controlul temperaturii si umiditatii in incubator, cod 98578, Pret= 2.542 lei/buc. 2. Manopera instalare placa electronica, calibrare incubator, Pret= 680 lei/buc. incubator

---